



20



20 30



20  
30

注意：

☆ 板材、根太材の切り口は直角になるように定規をあてたり、鉛筆で線を記して作業して下さい。

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| 20x120x620mm      | 5 pcs |
| 30x 60x620mm      | 3 pcs |
| SUS皿ビス φ5.1xL45mm | 30pcs |